



## Installation d'un Statis XPerience ou d'un Statis RF24



# USB

**Télécharger Statis.zip**  
**Décompresser et copier le dossier**  
**Statis dans C:\Program Files\RSF\**

**Connecter la prise USB.**

**A la détection d'un nouveau matériel :**  
**RSF USB To RF\_2G4 (pour Statis RF24) ou**  
**FTDI FT8U2XX (pour Statis XPerience)**

**Sélectionner :**

**Installer à partir d'un emplacement spécifié.**

**C:\Program Files\RSF\Statis**

**Valider l'Installation matérielle :**

**Choisir « continuer ».**

**L'USB Statis est installé.**